


**Быстросменные диски SpeedLok**

Вид	Наименование	Размеры	Зернистость	Мин. партия
	<b>Быстросменные диски SpeedLok шлифшкурка</b>			
	SL19 A...	ø 19 x 0	80	100
	SL19 A...	ø 19 x 0	120	100
	SL25 A...	ø 25 x 0	80	100
	SL25 A...	ø 25 x 0	120	100
	SL38 A...	ø 38 x 0	80	50
	SL38 A...	ø 38 x 0	120	50
	SL50 A...	ø 50 x 0	80	50
	SL50 A...	ø 50 x 0	120	50
	SL75 A...	ø 75 x 0	80	50
SL75 A...	ø 75 x 0	120	50	

\* Другие зернистости доступны по запросу

**Быстросменные диски SpeedLok**

	<b>Быстросменные диски SpeedLok BearTex® пресованный материал</b>			
	SL19 S...	ø 19 x 0	S2513 V.FINE	100
	SL25 S...	ø 25 x 0	S2211 COR	100
	SL25 S...	ø 25 x 0	S2313 MED	100
	SL25 S...	ø 25 x 0	S2513 V.FINE	100
	SL50 S...	ø 50 x 0	S2211 COR	50
	SL50 S...	ø 50 x 0	S2313 MED	50
	SL50 S...	ø 50 x 0	S2513 V.FINE	50
	SL75 S...	ø 75 x 0	S2211 COR	50
	SL75 S...	ø 75 x 0	S2313 MED	50
SL75 S...	ø 75 x 0	S2513 V.FINE	50	

	<b>Быстросменные диски SpeedLok BearTex® объёмный материал</b>			
	SL50 F...	ø 50 x 08	F2200 COR	50
	SL50 F...	ø 50 x 08	F2300 MED	50
	SL50 F...	ø 50 x 08	F2400 FINE	50
SL50 F...	ø 50 x 08	F2536 V.FINE	50	

**Держатели для быстросменных дисков SpeedLok**

	Обозначение	Исполнение		Макс. Допустимое число оборотов об./мин.
		Среднее (М)	Твердое (Н)	
	TS 19	●	-	47500
	TS 25	●	-	38000
	TS 38	●	-	25000
	TS 50	●	●	19000
	TS 75	●	●	12000